

**由於發現有項目資料出錯，現提供修正版
山景邨應付未付(即已安排但未支付)項目
截止2023.07.12費用大約有2千5百多萬！！**

| 編號/發票號碼 | 收款機構/承辦商 | 項目 | 金額 |
|----------------|------------|---|----------------|
| 逾期30天內未付款項 | | | |
| SHKI/2023/B008 | 力豐工程建築有限公司 | 更換景美樓A808、A908、A906室廁所4吋UPVC喉管5-8呎及打鑿地台及英泥收口2個及做回磚牆牆身及表面裝飾工程 | HK\$ 8,500.00 |
| SHKI/2023/B009 | 力豐工程建築有限公司 | 更換景業樓B2804廁所2吋UPVC喉管5呎或以下工程 | HK\$ 1,400.00 |
| SHKI/2023/B010 | 力豐工程建築有限公司 | 更換景華樓C1708、C1808、C1806室廁所4吋UPVC喉管5-8呎及打鑿地台及英泥收口2個及做回磚牆牆身及表面裝飾工程 | HK\$ 8,500.00 |
| SHKI/2023/B011 | 力豐工程建築有限公司 | 更換景華樓B1804、B1904、B1902室廁所4吋UPVC喉管5-8呎及打鑿地台及英泥收口2個及做回磚牆牆身及表面裝飾工程 | HK\$ 8,500.00 |
| SHKI/2023/B012 | 力豐工程建築有限公司 | 更換景華樓B1908、B2008、B2006室廁所4吋UPVC喉管5-8呎及打鑿地台及英泥收口2個及做回磚牆牆身及表面裝飾工程 | HK\$ 8,500.00 |
| SHKI/2023/B013 | 力豐工程建築有限公司 | 更換景華樓B3005、B3105、B3107室廁所4吋UPVC喉管5-8呎及打鑿地台及英泥收口2個及做回磚牆牆身及表面裝飾工程 | HK\$ 8,500.00 |
| SHKI/2023/B014 | 力豐工程建築有限公司 | 更換景富樓高座地下大堂天花6吋UPVC喉管5呎或以下工程 | HK\$ 4,950.00 |
| SHKI/2023/B015 | 力豐工程建築有限公司 | 更換景富樓1619室廁所4吋UPVC喉管5-8呎及2吋UPVC喉管5呎或以下及打鑿地台及英泥收口1個及表面裝飾及更換座廁1個工程 | HK\$ 10,400.00 |
| SHKI/2023/B016 | 力豐工程建築有限公司 | 更換景富樓1826室2吋UPVC隔氣膠喉工程 | HK\$ 1,800.00 |
| SHKI/2023/B017 | 力豐工程建築有限公司 | 更換景富樓312室廁所4吋UPVC喉管5-8呎及打鑿地台及英泥收口1個及做回磚牆牆身及表面裝飾工程 | HK\$ 7,500.00 |
| SHKI/2023/B018 | 力豐工程建築有限公司 | 更換景貴樓低座地下22室外簷篷3吋UPVC喉管5呎或以下工程 | HK\$ 2,100.00 |
| SHKI/2023/B019 | 力豐工程建築有限公司 | 更換景榮樓B座2樓3吋UPVC喉管5-8呎工程 | HK\$ 2,700.00 |
| SHKI/2023/B020 | 力豐工程建築有限公司 | 更換景榮樓老人院洗衣房4吋UPVC喉管5-8呎及2吋UPVC喉管5呎或以下及打鑿地台及英泥收口1個及做回磚牆牆身及表面裝飾工程 | HK\$ 8,900.00 |
| SHKI/2023/B021 | 力豐工程建築有限公司 | 更換景榮樓B座60室後門地下3吋UPVC喉管8-12呎工程 | HK\$ 3,500.00 |
| SHKI/2023/B022 | 力豐工程建築有限公司 | 更換景榮樓B座地下大堂對出4吋UPVC喉管8-12呎工程 | HK\$ 5,700.00 |
| SHKI/2023/B023 | 力豐工程建築有限公司 | 更換景榮樓837-937室廁所4吋UPVC喉管8-12呎及打鑿地台及英泥收口1個及做回磚牆牆身及表面裝飾工程 | HK\$ 8,200.00 |
| SHKI/2023/B024 | 力豐工程建築有限公司 | 更換景榮樓A座後門地下3吋UPVC喉管5呎或以下工程 | HK\$ 2,100.00 |
| SHKI/2023/B025 | 力豐工程建築有限公司 | 更換景華樓B3507室廚房3吋UPVC喉管5呎或以下及廁所2吋UPVC灰膠喉5-8呎工程 | HK\$ 4,300.00 |
| SHKI/2023/B026 | 力豐工程建築有限公司 | 更換景華樓A1605-A1607室廁所4吋UPVC喉管5-8呎及打鑿地台及英泥收口1個及做回磚牆牆身及表面裝飾工程 | HK\$ 7,500.00 |
| SHKI/2023/B027 | 力豐工程建築有限公司 | 更換景華樓B408室廁所4吋UPVC喉管5-8呎及打鑿地台及英泥收口1個及做回磚牆牆身及表面裝飾工程 | HK\$ 7,500.00 |
| SHKI/2023/B028 | 力豐工程建築有限公司 | 更換景華樓A1802-A1902廁所2吋UPVC灰膠喉5呎或以下及打鑿地台及英泥收口1個工程 | HK\$ 3,200.00 |
| SHKI/2023/B029 | 力豐工程建築有限公司 | 更換景華樓C1208室冷氣機2吋UPVC喉8-12呎工程 | HK\$ 2,800.00 |
| SHKI/2023/B030 | 力豐工程建築有限公司 | 更換景華樓C1410-C1510室冷氣機2吋UPVC喉5-8呎工程 | HK\$ 15,600.00 |
| SHKI/2023/B031 | 力豐工程建築有限公司 | 更換景華樓A410-A510室廁所2吋UPVC灰膠喉5-8呎及2吋UPVC喉管5-8呎及打鑿地台及英泥收口1個及做回磚牆牆身及青面裝飾工程 | HK\$ 6,800.00 |
| SHKI/2023/B032 | 力豐工程建築有限公司 | 更換景華樓日本城2吋UPVC隔氣膠喉工程 | HK\$ 1,800.00 |
| SHKI/2023/B033 | 力豐工程建築有限公司 | 更換景華樓B302室廚房4吋UPVC喉5呎或以下工程 | HK\$ 3,500.00 |
| SHKI/2023/B034 | 力豐工程建築有限公司 | 更換景美樓A2408、A2508、A2506室廁所4吋UPVC喉管5-8呎及打鑿地台及英泥收口1個及做回磚牆牆身及表面裝飾工程 | HK\$ 7,500.00 |
| SHKI/2023/B035 | 力豐工程建築有限公司 | 更換景業樓A1208廁所2吋UPVC喉管5呎或以下工程 | HK\$ 1,400.00 |
| SHKI/2023/B036 | 力豐工程建築有限公司 | 更換景華樓C3107室廚房3吋UPVC喉管5呎或以工程 | HK\$ 2,100.00 |
| SHKI/2023/B037 | 力豐工程建築有限公司 | 更換景安樓地下垃圾房外簷篷冷氣機2吋UPVC喉8-12呎工程 | HK\$ 2,800.00 |
| SHKI/2023/B038 | 力豐工程建築有限公司 | 更換景安樓新生會後門簷篷冷氣機2吋UPVC喉5呎或以下工程 | HK\$ 1,400.00 |
| SHKI/2023/B039 | 力豐工程建築有限公司 | 更換景安樓正門2吋UPVC喉8-12呎工程 | HK\$ 2,800.00 |
| SHKI/2023/B040 | 力豐工程建築有限公司 | 更換景樂樓C3401室廁所4吋UPVC喉管5-8呎及2吋UPVC喉管5-8呎及打鑿地台及英泥收口1個及表面裝飾工程 | HK\$ 9,600.00 |
| SHKI/2023/B041 | 力豐工程建築有限公司 | 更換景樂樓A翼9-10樓6吋雨水喉5-8呎喉管及打鑿過牆及表面裝飾工程 | HK\$ 8,800.00 |
| SHKI/2023/B042 | 力豐工程建築有限公司 | 更換景樂樓C翼2-4樓6吋雨水喉12-20呎喉管及打鑿過牆工程 | HK\$ 10,000.00 |
| SHKI/2023/B043 | 力豐工程建築有限公司 | 更換景樂樓地下3吋UPVC喉5-8呎工程 | HK\$ 2,700.00 |
| SHKI/2023/B044 | 力豐工程建築有限公司 | 更換景業樓A2402室2吋UPVC喉5呎或以下及4吋UPVC喉5-8呎工程 | HK\$ 6,400.00 |
| SHKI/2023/B045 | 力豐工程建築有限公司 | 更換景業樓正門4吋UPVC喉5-8呎工程 | HK\$ 5,000.00 |
| SHKI/2023/B046 | 力豐工程建築有限公司 | 更換景業樓C205室4吋UPVC喉5呎或以下工程 | HK\$ 3,500.00 |
| SHKI/2023/B047 | 力豐工程建築有限公司 | 更換景美樓地下B翼04室外簷篷3吋UPVC喉5-8呎工程 | HK\$ 2,700.00 |
| SHKI/2023/B048 | 力豐工程建築有限公司 | 更換景美樓C翼14樓大堂3吋UPVC喉12-20呎工程 | HK\$ 9,000.00 |

| 編號/發票號碼 | 收款機構/承辦商 | 項目 | 金額 |
|---------------------|------------|------------------------------------|----------------|
| SHKI/2023/B049 | 力豐工程建築有限公司 | 更換景美樓C翼12樓大堂3吋UPVC喉12-20呎工程 | HK\$ 10,200.00 |
| SHKI/2023/B050 | 力豐工程建築有限公司 | 更換景美樓B511室冷氣機2吋UPVC喉5-8呎工程 | HK\$ 2,100.00 |
| SHKI/2023/B051 | 力豐工程建築有限公司 | 更換景美樓B611室冷氣機2吋UPVC喉5呎或以下工程 | HK\$ 1,400.00 |
| SHKI/2023/B052 | 力豐工程建築有限公司 | 更換景麗樓A707室冷氣機2吋UPVC喉5-8呎工程 | HK\$ 2,100.00 |
| SHKI/2023/B053 | 力豐工程建築有限公司 | 更換景麗樓地下簷篷3吋UPVC喉5呎或以下工程 | HK\$ 2,100.00 |
| SHKI/2023/B054 | 力豐工程建築有限公司 | 更換景樂樓A507室廁所4吋UPVC喉管5-8呎工程 | HK\$ 5,000.00 |
| SHKI/2023/B055 | 力豐工程建築有限公司 | 更換景樂樓C803室2吋UPVC冷氣機去水喉管0-5呎工程 | HK\$ 6,200.00 |
| SHKI/2023/A164 | 力豐工程建築有限公司 | 景業樓C205室花槽位外牆防水工程 | HK\$ 4,000.00 |
| SHKI/2023/A165 | 力豐工程建築有限公司 | 景安樓A3507室花槽位外牆防水工程 | HK\$ 10,300.00 |
| SHKI/2023/A166 | 力豐工程建築有限公司 | 景業樓A802室露台外牆石屎剝落工程 | HK\$ 8,600.00 |
| SHKI/2023/A167 | 力豐工程建築有限公司 | 景樂樓A1708室廚房外牆防水工程 | HK\$ 8,600.00 |
| SHKI/2023/A168 | 力豐工程建築有限公司 | 景華樓B1501室廚房外牆簷蓬石屎爆裂工程 | HK\$ 8,600.00 |
| SHKI/2023/A169 | 力豐工程建築有限公司 | 景華樓C212、C208室外簷蓬紙皮石屎爆裂工程 | HK\$ 5,800.00 |
| SHKI/2023/A170 | 力豐工程建築有限公司 | 景華樓B304、B306室外牆簷蓬石屎剝落工程 | HK\$ 10,600.00 |
| SHKI/2023/A171 | 力豐工程建築有限公司 | 景華樓B308室廁所外牆皮石屎爆裂工程 | HK\$ 8,600.00 |
| SHKI/2023/A172 | 力豐工程建築有限公司 | 景美樓C1104室廚房外牆簷蓬石屎爆裂工程 | HK\$ 8,600.00 |
| SHKI/2023/A173 | 力豐工程建築有限公司 | 景富樓1917室外牆石屎剝落工程 | HK\$ 8,600.00 |
| SHKI/2023/A174 | 力豐工程建築有限公司 | 景富樓620室走廊石屎剝落工程 | HK\$ 880.00 |
| SHKI/2023/A175 | 力豐工程建築有限公司 | 景富樓1925室外牆石屎剝落工程 | HK\$ 10,000.00 |
| SHKI/2023/A176 | 力豐工程建築有限公司 | 景富樓1326室外牆石屎剝落工程 | HK\$ 8,900.00 |
| SHKI/2023/A177 | 力豐工程建築有限公司 | 景富樓1524室外牆石屎剝落工程 | HK\$ 11,500.00 |
| SHKI/2023/A178 | 力豐工程建築有限公司 | 景富樓1318室外牆石屎剝落工程 | HK\$ 9,100.00 |
| SHKI/2023/A179 | 力豐工程建築有限公司 | 景富樓624室外牆石屎剝落工程 | HK\$ 10,300.00 |
| SHKI/2023/A180 | 力豐工程建築有限公司 | 景富樓1920室外牆石屎剝落工程 | HK\$ 8,900.00 |
| SHKI/2023/A181 | 力豐工程建築有限公司 | 景貴樓低座2樓走廊石屎剝落工程 | HK\$ 8,900.00 |
| SHKI/2023/A182 | 力豐工程建築有限公司 | 景貴樓802室石屎剝落工程 | HK\$ 8,600.00 |
| SHKI/2023/A183 | 力豐工程建築有限公司 | 景貴樓214室石屎剝落工程 | HK\$ 10,600.00 |
| SHKI/2023/A184 | 力豐工程建築有限公司 | 景貴樓215室石屎剝落工程 | HK\$ 10,600.00 |
| SHKI/2023/A185 | 力豐工程建築有限公司 | 景貴樓314室石屎剝落工程 | HK\$ 10,600.00 |
| SHKI/2023/A186 | 力豐工程建築有限公司 | 景華樓C1608室廚房外牆簷蓬石屎剝落工程 | HK\$ 8,600.00 |
| SHKI/2023/A187 | 力豐工程建築有限公司 | 景榮樓1241室石屎剝落工程 | HK\$ 7,700.00 |
| SHKI/2023/A188 | 力豐工程建築有限公司 | 景榮樓1201室外牆石屎剝落工程 | HK\$ 10,000.00 |
| SHKI/2023/A189 | 力豐工程建築有限公司 | 景榮樓B座大堂2-3樓樓梯石屎剝落工程 | HK\$ 7,600.00 |
| SHKI/2023/A190 | 力豐工程建築有限公司 | 景榮樓B座大堂2樓樓梯對出外牆石屎剝落工程 | HK\$ 8,600.00 |
| SHKI/2023/A191 | 力豐工程建築有限公司 | 景榮樓B座3樓大堂對出外牆石屎剝落工程 | HK\$ 8,600.00 |
| SHKI/2023/A192 | 力豐工程建築有限公司 | 景華樓A310-A312室外牆石屎剝落工程 | HK\$ 15,500.00 |
| SHKI/2023/A193 | 力豐工程建築有限公司 | 景華樓C605-C607室外牆石屎剝落工程 | HK\$ 14,500.00 |
| SHKI/2023/A194 | 力豐工程建築有限公司 | 景華樓C1208室外牆石屎剝落工程 | HK\$ 17,400.00 |
| SHKI/2023/A195 | 力豐工程建築有限公司 | 景華樓A701室外牆石屎剝落工程 | HK\$ 8,600.00 |
| SHKI/2023/A196 | 力豐工程建築有限公司 | 景華樓A2207室外牆石屎剝落工程 | HK\$ 8,600.00 |
| SHKI/2023/A197 | 力豐工程建築有限公司 | 景華樓C2302室外牆石屎剝落工程 | HK\$ 8,600.00 |
| SHKI/2023/A198 | 力豐工程建築有限公司 | 景華樓A2301室外牆石屎剝落工程 | HK\$ 8,600.00 |
| SHKI/2023/A199 | 力豐工程建築有限公司 | 景華樓C2304室外牆石屎剝落工程 | HK\$ 8,600.00 |
| SHKI/2023/A200 | 力豐工程建築有限公司 | 景華樓A309-A409室外牆石屎剝落工程 | HK\$ 10,600.00 |
| SHKI/2023/A201 | 力豐工程建築有限公司 | 景安樓35樓A翼大堂石屎剝落工程 | HK\$ 2,800.00 |
| SHKI/2023/A202 | 力豐工程建築有限公司 | 景樂樓A1802室外牆石屎剝落工程 | HK\$ 8,600.00 |
| SHKI/2023/A203 | 力豐工程建築有限公司 | 景樂樓B1403室外牆石屎剝落工程 | HK\$ 22,000.00 |
| SHKI/2023/A204 | 力豐工程建築有限公司 | 景美樓C2707室外牆石屎剝落工程 | HK\$ 8,600.00 |
| SHKI/2023/A205 | 力豐工程建築有限公司 | 景美樓C2602室外牆石屎剝落工程 | HK\$ 8,600.00 |
| SHKI/2023/A206 | 力豐工程建築有限公司 | 景美樓A1601室外牆石屎剝落工程 | HK\$ 8,900.00 |
| SHKI/2023/A207 | 力豐工程建築有限公司 | 景美樓B804室外牆石屎剝落工程 | HK\$ 8,600.00 |
| SHKI/2023/A208 | 力豐工程建築有限公司 | 景美樓C506-C508室外牆石屎剝落工程 | HK\$ 13,000.00 |
| SHKI/2023/A209 | 力豐工程建築有限公司 | 景美樓B903室外牆石屎剝落工程 | HK\$ 8,600.00 |
| SHKI/2023/A210 | 力豐工程建築有限公司 | 景美樓B207-B205室外牆石屎剝落工程 | HK\$ 10,600.00 |
| SHKI/2023/A211 | 力豐工程建築有限公司 | 景美樓35樓C翼升降機房石屎剝落工程 | HK\$ 62,800.00 |
| SHKI/2023/A212 | 力豐工程建築有限公司 | 景美樓C612室外牆石屎剝落工程 | HK\$ 8,600.00 |
| SHKI/2023/A213 | 力豐工程建築有限公司 | 景美樓B3202室外牆石屎剝落工程 | HK\$ 8,600.00 |
| SHKI/2023/A214 | 力豐工程建築有限公司 | 景美樓A3205室外牆石屎剝落工程 | HK\$ 8,600.00 |
| SHKI/2023/A215 | 力豐工程建築有限公司 | 景美樓A3503室外牆石屎剝落工程 | HK\$ 8,600.00 |
| SHKI/2023/A216 | 力豐工程建築有限公司 | 景美樓A306室外牆石屎剝落工程 | HK\$ 8,600.00 |
| SHKI/2023/A217 | 力豐工程建築有限公司 | 景美樓A1201-A1301室外牆石屎剝落工程 | HK\$ 19,500.00 |
| SHKI/2023/A218 | 力豐工程建築有限公司 | 景美樓A1211-A1311室外牆石屎剝落工程 | HK\$ 17,000.00 |
| SHKI/2023/A219 | 力豐工程建築有限公司 | 景麗樓C2810室外牆石屎剝落工程 | HK\$ 8,600.00 |
| SHKI/2023/A220 | 力豐工程建築有限公司 | 景麗樓B804室外牆石屎剝落工程 | HK\$ 8,600.00 |
| SHKI/2023/A221 | 力豐工程建築有限公司 | 景麗樓A1707室外牆石屎剝落工程 | HK\$ 8,600.00 |
| SHKI/2023/A222 | 力豐工程建築有限公司 | 景麗樓A1612室外牆石屎剝落工程 | HK\$ 8,600.00 |
| SHKI/2023/A223 | 力豐工程建築有限公司 | 景麗樓C707室外牆石屎剝落工程 | HK\$ 14,600.00 |
| SHKI/2023/A224 | 力豐工程建築有限公司 | 景麗樓A1508室外牆石屎剝落工程 | HK\$ 8,600.00 |
| A/C # 1125340150 | 電訊盈科 HKT | 電話費：04-06-2023 ~ 03-07-2023 | HK\$ 456.00 |
| 010-00604-3226-0-26 | 差餉物業估價署 | 景麗樓天台HKT基台及天線站地租 (07-09/2023) | HK\$ 2,250.00 |
| 010-00211-1680-0-22 | 差餉物業估價署 | 石油氣儲存庫及分配系統(第二,三期)地租 (07-09/2023) | HK\$ 12,600.00 |
| 010-00603-1779-0-29 | 差餉物業估價署 | 景麗樓天台中國移動基台及天線站地租 (07-09/2023) | HK\$ 2,430.00 |
| 010-00493-3478-1-34 | 差餉物業估價署 | 景貴樓地下21號室地租 (07-09/2023) | HK\$ 648.00 |

| 編號/發票號碼 | 收款機構/承辦商 | 項目 | 金額 |
|---------------------|-------------------------------------|---|-------------------|
| 010-00211-1674-0-27 | 差餉物業估價署 | 石油氣儲存庫及分配系統(第一期)地租 (07-09/2023) | HK\$ 4,410.00 |
| 562-33995-7040-0-23 | 差餉物業估價署 | 景貴樓地下27-30號室地租 (07-09/2023) | HK\$ 3,896.00 |
| 562-33995-7015-0-21 | 差餉物業估價署 | 景貴樓2座地下21號室地租 (07-09/2023) | HK\$ 84.00 |
| 010-00211-1656-0-22 | 差餉物業估價署 | 景華樓1樓C201室地租 (07-09/2023) | HK\$ 288.00 |
| 010-00211-1638-1-19 | 差餉物業估價署 | 景貴樓地下24號室地租 (07-09/2023) | HK\$ 720.00 |
| 010-00328-9667-1-21 | 差餉物業估價署 | 景富樓地下9號室地租 (07-09/2023) | HK\$ 319.00 |
| 010-00211-1634-0-36 | 差餉物業估價署 | 景富樓地下30號室地租 (07-09/2023) | HK\$ 325.00 |
| 010-00211-1633-1-34 | 差餉物業估價署 | 景富樓地下6號室地租 (07-09/2023) | HK\$ 558.00 |
| 010-00211-1632-1-32 | 差餉物業估價署 | 景富樓地下1,2號室地租 (07-09/2023) | HK\$ 873.00 |
| 010-00211-1637-0-15 | 差餉物業估價署 | 景貴樓地下22號室地租 (07-09/2023) | HK\$ 387.00 |
| 010-00328-9668-1-23 | 差餉物業估價署 | 景美樓地下C翼7號室地租 (07-09/2023) | HK\$ 369.00 |
| 562-33995-7023-1-22 | 差餉物業估價署 | 景貴樓地下24號室地租 (07-09/2023) | HK\$ 200.00 |
| 562-33995-3700-1-23 | 差餉物業估價署 | 景富樓地下1,2號室地租 (07-09/2023) | HK\$ 455.00 |
| 010-00211-1634-0-36 | 差餉物業估價署 | 景富樓地下30號室地租 (07-09/2023) | HK\$ 356.00 |
| 010-00211-1652-0-13 | 差餉物業估價署 | 景安樓5座地下16號室地租 (07-09/2023) | HK\$ 216.00 |
| U1-1941397 | 奧的斯電梯(香港)有限公司 | 7/2023 升降機保養合約費 | HK\$ 153,520.00 |
| DMC3F1628 | 其士(香港)有限公司 | 7/2023 升降機保養合約費 | HK\$ 432,500.00 |
| 5-0758066-23-7 | 稅務局 | 物業稅：2022/23年度評稅及2023/24年度暫繳稅(到期日：3-11-2023) | HK\$ 74,880.00 |
| A/C # 82857-55677-3 | 中華電力(太陽能) | 景安樓 A 翼 電費 03/03/2023-02/07/2023 | HK\$ 208.00 |
| A/C # 82857-55675-7 | 中華電力(太陽能) | 景安樓 C 翼 電費 03/03/2023-02/07/2023 | HK\$ 208.00 |
| A/C # 82857-55678-1 | 中華電力(太陽能) | 景安樓 B 翼 電費 03/03/2023-02/07/2023 | HK\$ 208.00 |
| 中電 82805-92074-4 | 中華電力CLP | 景安對開街燈電費 03/06/23-30/06/23 | HK\$ 1,540.00 |
| RC55027 | Chu Sheung Mo | 退回單位裝修按金 | HK\$ 3,000.00 |
| | 其士(香港)有限公司 | 景富樓低座L5升降機維修 | HK\$ 54,600.00 |
| | EC Info | 景美樓更換L47升降機內鏡頭 (Cam 5) | HK\$ 1,200.00 |
| L-2023007 | 錦明環保 | 景樂樓正門地下線井吸污水 | HK\$ 800.00 |
| | 偉良工程公司 | 景榮樓近田家炳中學掘地更換滲水之咸水喉連配件工程 | HK\$ 58,000.00 |
| | | 逾期30天內未付款項 小計： | HK\$ 1,715,534.00 |
| 逾期30-60天內未付款項 | | | |
| U1-1932344 | 奧的斯電梯(香港)有限公司 | 5/2023 升降機保養合約費 | HK\$ 153,520.00 |
| DMC3E1624 | 其士(香港)有限公司 | 5/2023 升降機保養合約費 | HK\$ 432,500.00 |
| 20230503-01 | 力豐工程建築有限公司 | 景安樓B3004室維修外牆石屎及紙皮石工程 | HK\$ 14,900.00 |
| 20230503-02 | 力豐工程建築有限公司 | 景華樓A410,A510室維修外牆石屎及紙皮石工程 | HK\$ 15,200.00 |
| 20230503-03 | 力豐工程建築有限公司 | 景麗樓C501室維修外牆石屎及紙皮石工程 | HK\$ 19,200.00 |
| 104245875 | FujiFilm Business Innovation HK Ltd | 5/2023 影印服務費 | HK\$ 6,980.00 |
| INV/202305034 | 創新發展(香港)有限公司 | 鎖車架 | HK\$ 10,100.00 |
| 1736539031 | Kyocera Document Solutions HK Ltd | 打印費：12-4-2023 ~ 12-5-2023 | HK\$ 697.63 |
| ES2304245 | 張記環保有限公司 | 5/2023 # PO白色垃圾袋 | HK\$ 49,560.00 |
| SIV-23050109 | 良記物料供應有限公司 | 購工程物料 | HK\$ 8,778.00 |
| BY/0505-23 | 班利仕會計師事務所有限公司 | 1套經核實的財務報表副本(01/01/2018-31/03/2018) | HK\$ 1,000.00 |
| 中電 82806-53619-9 | 中華電力CLP | 景業電費 01/05/23-30/05/2023 | HK\$ 93,660.00 |
| 中電 82806-53614-8 | 中華電力CLP | 景安電費 01/05/23-30/05/2023 | HK\$ 94,137.00 |
| 中電 82806-53616-4 | 中華電力CLP | 景樂電費01/05/23-30/05/2023 | HK\$ 79,123.00 |
| 20230509-01 | 力豐工程建築有限公司 | 景華樓A704室維修外牆石屎及紙皮石工程 | HK\$ 8,400.00 |
| 20230529-01 | 力豐工程建築有限公司 | 景華樓B1512-B1612-B1610室更換4寸去水喉 | HK\$ 9,450.00 |
| 20230529-02 | 力豐工程建築有限公司 | 景華樓B1507室更換廚房2寸及4寸去水喉 | HK\$ 7,020.00 |
| 20230529-03 | 力豐工程建築有限公司 | 景華樓A1805-A1905-A1907室更換4寸去水喉 | HK\$ 9,450.00 |
| 20230529-04 | 力豐工程建築有限公司 | 景華樓A2202-A2204室更換4寸去水喉 | HK\$ 8,100.00 |
| 20230529-05 | 力豐工程建築有限公司 | 景華樓22樓A翼更換4寸雨水喉 | HK\$ 5,850.00 |
| 20230529-06 | 力豐工程建築有限公司 | 景華樓23樓A翼更換4寸雨水喉 | HK\$ 5,850.00 |
| 20230529-07 | 力豐工程建築有限公司 | 景華樓C907室更換2寸去水喉 | HK\$ 1,350.00 |
| 20230529-08 | 力豐工程建築有限公司 | 景華樓C2901室更換廚房2寸及4寸去水喉 | HK\$ 4,770.00 |
| 20230529-09 | 力豐工程建築有限公司 | 景華樓A3105室更換廚房3寸去水喉 | HK\$ 2,070.00 |
| 20230529-10 | 力豐工程建築有限公司 | 景榮樓地下6A倉更換4寸去水喉 | HK\$ 4,950.00 |
| 20230529-11 | 力豐工程建築有限公司 | 景榮樓254室更換4寸去水喉 | HK\$ 4,950.00 |
| 20230529-12 | 力豐工程建築有限公司 | 景榮樓地下3D倉更換4寸去水喉 | HK\$ 4,950.00 |
| 20230529-13 | 力豐工程建築有限公司 | 景榮樓2樓簷篷更換3寸雨水喉 | HK\$ 3,420.00 |
| 20230529-14 | 力豐工程建築有限公司 | 景華樓A1905室維修外牆石屎及紙皮石工程 | HK\$ 8,400.00 |
| 20230529-15 | 力豐工程建築有限公司 | 景華樓C406室維修外牆石屎及紙皮石工程 | HK\$ 10,000.00 |
| 20230529-16 | 力豐工程建築有限公司 | 景榮樓1606室維修爆裂石屎連批濺工程 | HK\$ 7,500.00 |
| 20230529-17 | 力豐工程建築有限公司 | 景華樓A2112室維修外牆石屎及紙皮石工程 | HK\$ 8,400.00 |
| 20230529-18 | 力豐工程建築有限公司 | 景華樓恩康醫務中心維修爆裂石屎連批濺工程 | HK\$ 3,300.00 |
| 20230529-19 | 力豐工程建築有限公司 | 景華樓A2204室維修外牆石屎及紙皮石工程 | HK\$ 8,400.00 |
| 20230529-20 | 力豐工程建築有限公司 | 景華樓29樓升降機維修爆裂石屎連批濺工程 | HK\$ 2,900.00 |
| 20230529-21 | 力豐工程建築有限公司 | 景華樓32樓升降機維修爆裂石屎連批濺工程 | HK\$ 2,900.00 |
| 20230529-22 | 力豐工程建築有限公司 | 景榮樓1642室維修外牆爆裂石屎連批濺工程 | HK\$ 7,500.00 |
| 20230529-23 | 力豐工程建築有限公司 | 景榮樓1035室維修外牆爆裂石屎連批濺工程 | HK\$ 7,500.00 |
| 20230529-24 | 力豐工程建築有限公司 | 景榮樓859室維修外牆爆裂石屎連批濺工程 | HK\$ 7,500.00 |
| 20230529-25 | 力豐工程建築有限公司 | 景榮樓1053室維修外牆爆裂石屎連批濺工程 | HK\$ 7,500.00 |

| 編號/發票號碼 | 收款機構/承辦商 | 項目 | 金額 |
|---------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| 20230529-26 | 力豐工程建築有限公司 | 景華樓C1110室維修外牆石屎及紙皮石工程 | HK\$ 8,400.00 |
| 20230529-27 | 力豐工程建築有限公司 | 景華樓C1911室維修外牆石屎及紙皮石工程 | HK\$ 8,700.00 |
| 20230529-28 | 力豐工程建築有限公司 | 景華樓C1501室維修外牆石屎及紙皮石工程 | HK\$ 8,700.00 |
| 20230529-29 | 力豐工程建築有限公司 | 景華樓C翼地下外牆維修爆裂石屎及紙皮石工程 | HK\$ 24,500.00 |
| 20230529-30 | 力豐工程建築有限公司 | 景榮樓327室維修爆裂石屎連批濶工程 | HK\$ 7,500.00 |
| 20230529-31 | 力豐工程建築有限公司 | 景榮樓628室維修爆裂石屎連批濶工程 | HK\$ 7,500.00 |
| 20230529-32 | 力豐工程建築有限公司 | 景榮樓907室維修爆裂石屎連批濶工程 | HK\$ 7,500.00 |
| 20230529-33 | 力豐工程建築有限公司 | 景華樓C2201室維修外牆石屎及紙皮石工程 | HK\$ 8,700.00 |
| 20230529-34 | 力豐工程建築有限公司 | 景華樓火牛房維修爆裂石屎連批濶工程 | HK\$ 32,100.00 |
| 20230529-35 | 力豐工程建築有限公司 | 景華樓B2804室維修外牆石屎及紙皮石工程 | HK\$ 8,600.00 |
| 20230529-36 | 力豐工程建築有限公司 | 景華樓2樓平台(陸有喜診所)維修爆裂石屎連批濶工程 | HK\$ 4,000.00 |
| 20230529-37 | 力豐工程建築有限公司 | 景安樓B2701室維修外牆石屎及紙皮石工程 | HK\$ 8,900.00 |
| 20230529-38 | 力豐工程建築有限公司 | 景樂樓A3502室維修外牆石屎及紙皮石工程 | HK\$ 15,200.00 |
| 20230529-39 | 力豐工程建築有限公司 | 景安樓C3107室維修外牆石屎及紙皮石工程 | HK\$ 13,000.00 |
| 20230529-40 | 力豐工程建築有限公司 | 景業樓A907室維修外牆石屎及紙皮石工程 | HK\$ 15,500.00 |
| 20230529-41 | 力豐工程建築有限公司 | 景安樓地下升降機大堂垃圾房維修爆裂石屎連批濶工程 | HK\$ 16,000.00 |
| 20230529-42 | 力豐工程建築有限公司 | 景樂樓C2504室維修外牆石屎及紙皮石工程 | HK\$ 8,600.00 |
| 20230529-43 | 力豐工程建築有限公司 | 景富樓317室維修爆裂石屎連批濶工程 | HK\$ 5,200.00 |
| 20230529-44 | 力豐工程建築有限公司 | 景樂樓地下水泵房維修爆裂石屎連批濶工程 | HK\$ 16,000.00 |
| 20230529-45 | 力豐工程建築有限公司 | 景富樓1123室維修外牆石屎及紙皮石工程 | HK\$ 8,600.00 |
| 20230529-46 | 力豐工程建築有限公司 | 景安樓A3103室維修外牆石屎及紙皮石工程 | HK\$ 8,900.00 |
| 20230529-47 | 力豐工程建築有限公司 | 景富樓212室維修爆裂石屎及紙皮石工程 | HK\$ 4,300.00 |
| 20230529-48 | 力豐工程建築有限公司 | 景富樓1801室維修爆裂石屎及紙皮石工程 | HK\$ 18,600.00 |
| 20230529-49 | 力豐工程建築有限公司 | 景富樓2028室外牆維修爆裂石屎連批濶工程 | HK\$ 10,100.00 |
| 20230529-50 | 力豐工程建築有限公司 | 景安樓B1505室維修外牆石屎及紙皮石工程 | HK\$ 8,600.00 |
| 20230529-51 | 力豐工程建築有限公司 | 景安樓A506室維修外牆石屎及紙皮石工程 | HK\$ 8,600.00 |
| 20230529-52 | 力豐工程建築有限公司 | 景富樓211室地下倉維修爆裂石屎連批濶工程 | HK\$ 14,000.00 |
| 20230529-53 | 力豐工程建築有限公司 | 景富樓616室外牆維修爆裂石屎連批濶工程 | HK\$ 8,900.00 |
| 20230529-54 | 力豐工程建築有限公司 | 景富樓2324室維修爆裂石屎連批濶工程 | HK\$ 8,900.00 |
| 20230529-55 | 力豐工程建築有限公司 | 景富樓620室外牆維修爆裂石屎連批濶工程 | HK\$ 13,900.00 |
| 中電 82806-53602-2 | 中華電力CLP | 景富電費 01/05/23-30/05/2023 | HK\$ 68,460.00 |
| 中電 82820-92540-2 | 中華電力CLP | 山景村行人馬路指示燈電費 05/2023 | HK\$ 530.00 |
| 23051-128871 | Thundred Express Service Co., Ltd | 5/2023 管業處速遞費用 | HK\$ 711.00 |
| BGI2305218 | 百花園藝有限公司 | 5/2023 園藝保養服務費 | HK\$ 123,000.00 |
| | Tam In Peng Penny | 5/2023 零用現金 | HK\$ 10,201.50 |
| 23050608 | EC Infotech Limited | 5/2023 ELV 系統保養費 | HK\$ 7,250.00 |
| L-2023005 | 偉良工程公司 | 5/2023 食水及沖廁水系統保養服務 | HK\$ 14,000.00 |
| A15087 | 香港工商清潔服務有限公司 | 5/2023 清潔服務合約費 | HK\$ 957,008.00 |
| Inv.23-156-646 | 置佳物業服務有限公司 | 5/2023 經理人酬金/ 行政及會計費用 | HK\$ 84,888.00 |
| Inv.23-157-646 | 置佳物業服務有限公司 | 5/2023 駐邨管理員工每月定額包薪 | HK\$ 600,483.23 |
| Inv.23-158-646 | 置佳物業服務有限公司 | 5/2023 駐邨保安員工每月定額包薪 | HK\$ 1,401,854.55 |
| 101618 | Lau Siu Ying | 退回管理費按金 | HK\$ 1,176.00 |
| A/C # 1125340150 | 電訊盈科 HKT | 電話費: 04-05-2023 ~ 03-06-2023 | HK\$ 456.00 |
| U1-1936802 | 奧的斯電梯(香港)有限公司 | 6/2023 升降機保養合約費 | HK\$ 153,520.00 |
| DMC3F1628 | 其士(香港)有限公司 | 6/2023 升降機保養合約費 | HK\$ 432,500.00 |
| 23006643 | 恒基紙業有限公司 | 抹手紙 | HK\$ 149.00 |
| 23006642 | 恒基紙業有限公司 | 80g A4 · 影印紙 | HK\$ 1,162.50 |
| A/C # 82857-55677-3 | 中華電力(太陽能) | 景安樓 A 翼 電費 03/02/2023-02/06/2023 | HK\$ 160.00 |
| A/C # 82857-55675-7 | 中華電力(太陽能) | 景安樓 C 翼 電費 03/02/2023-02/06/2023 | HK\$ 160.00 |
| A/C # 82857-55678-1 | 中華電力(太陽能) | 景安樓 B 翼 電費 03/02/2023-02/06/2023 | HK\$ 160.00 |
| A/C # 009383396 | 香港寬頻 | 寬頻服務# 1-6-2023 to 30-6-2023 | HK\$ 328.00 |
| 中電 82805-92074-4 | 中華電力CLP | 景安對開街燈電費 03/05/23-02/06/23 | HK\$ 1,781.00 |
| 104258042 | FujiFilm Business Innovation HK Ltd | 影印服務: 1-6-2023 to 30-6-2023 | HK\$ 7,101.42 |
| 中電 82857-55670-6 | 中華電力(太陽能) | 景華樓 A 翼 電費 12/05/2023-09/06/2023 | HK\$ 48.00 |
| A/C # 82857-55671-4 | 中華電力(太陽能) | 景華樓 C 翼 電費 12/05/2023-09/06/2023 | HK\$ 48.00 |
| A/C # 82857-55673-0 | 中華電力(太陽能) | 景華樓 B 翼 電費 12/01/2023-11/05/2023 | HK\$ 48.00 |
| RB54071 | Ying Wai Ming | 退回裝修按金 | HK\$ 3,000.00 |
| RC57968 | Fu Diyu | 退回裝修按金 | HK\$ 3,000.00 |
| RC57451 | Chan Ying Mei | 退回裝修按金 | HK\$ 3,000.00 |
| 中電 82849-31894-1 | 中華電力CLP | 景華樓1樓C201室電費 15/04/23-15/05/23 | HK\$ 194.00 |
| 中電 82806-53630-3 | 中華電力CLP | 商場側街燈電費 16/05/23-15/06/23 | HK\$ 412.00 |
| 中電 82806-53626-3 | 中華電力CLP | 景富會議室電費 17/05/23-16/06/23 | HK\$ 1,146.00 |
| 20230607-01 | 力豐工程建築有限公司 | 景麗樓地下緊急通渠工程 | HK\$ 2,200.00 |
| 20230607-02 | 力豐工程建築有限公司 | 景榮樓地下緊急通渠工程 | HK\$ 2,200.00 |
| 20230607-03 | 力豐工程建築有限公司 | 景麗樓正門對出緊急通渠工程 | HK\$ 2,200.00 |
| 20230607-04 | 力豐工程建築有限公司 | 景華樓C翼10-12室地下通渠工程 | HK\$ 1,700.00 |
| 20230607-05 | 力豐工程建築有限公司 | 景樂樓C翼地下空格緊急通渠工程 | HK\$ 2,200.00 |
| 20230607-06 | 力豐工程建築有限公司 | 景華樓泵房緊急通渠工程 | HK\$ 2,200.00 |
| 20230607-07 | 力豐工程建築有限公司 | 景安樓 B07地下電制房對出緊急通渠工程 | HK\$ 2,200.00 |
| 20230607-08 | 力豐工程建築有限公司 | 景貴樓210室及景麗樓B09室地下通渠工程 | HK\$ 1,700.00 |
| 20230607-09 | 力豐工程建築有限公司 | 景安樓A翼及景業樓C翼洗衣機喉通渠工程 | HK\$ 1,700.00 |

| 編號/發票號碼 | 收款機構/承辦商 | 項目 | 金額 |
|------------------|------------|------------------------------|----------------|
| 20230607-10 | 力豐工程建築有限公司 | 景榮樓213室地下緊急通渠工程 | HK\$ 2,200.00 |
| 20230607-11 | 力豐工程建築有限公司 | 景貴樓高座後門對出緊急通渠工程 | HK\$ 2,200.00 |
| 20230607-12 | 力豐工程建築有限公司 | 景安樓C翼地下空格緊急通渠工程 | HK\$ 1,700.00 |
| 20230607-13 | 力豐工程建築有限公司 | 景麗樓地下緊急通渠工程 | HK\$ 2,200.00 |
| 20230601-01 | 力豐工程建築有限公司 | 景安樓B1202室更換4寸去水喉 | HK\$ 7,200.00 |
| 20230601-02 | 力豐工程建築有限公司 | 景富樓621-721室更換1寸咸水喉及2寸氣喉 | HK\$ 4,470.00 |
| 20230601-03 | 力豐工程建築有限公司 | 景富樓303室更換1寸及2寸咸水喉 | HK\$ 3,700.00 |
| 20230601-04 | 力豐工程建築有限公司 | 景富樓221室地下更換4寸去水喉 | HK\$ 4,950.00 |
| 20230601-05 | 力豐工程建築有限公司 | 景富樓212室更換2寸冷氣機去水喉 | HK\$ 2,790.00 |
| 20230601-06 | 力豐工程建築有限公司 | 景富樓212室更換2寸及4寸去水喉 | HK\$ 6,300.00 |
| 20230601-07 | 力豐工程建築有限公司 | 景業樓C804室更換2寸及4寸去水喉 | HK\$ 10,800.00 |
| 20230601-08 | 力豐工程建築有限公司 | 景樂樓B1605室更換2寸及4寸去水喉 | HK\$ 10,800.00 |
| 20230601-09 | 力豐工程建築有限公司 | 景樂樓C2303室更換2寸氣喉 | HK\$ 2,070.00 |
| 20230601-10 | 力豐工程建築有限公司 | 景樂樓C1404室更換2寸氣喉 | HK\$ 2,070.00 |
| 20230601-11 | 力豐工程建築有限公司 | 景樂樓B3502室更換2寸及4寸去水喉 | HK\$ 8,550.00 |
| 20230601-12 | 力豐工程建築有限公司 | 景樂樓A202室更換1寸及2寸咸水喉及2寸隔氣 | HK\$ 5,500.00 |
| 20230601-13 | 力豐工程建築有限公司 | 景樂樓C2301室更換2寸氣喉 | HK\$ 2,070.00 |
| 20230601-14 | 力豐工程建築有限公司 | 景美樓A1901室更換4寸去水喉 | HK\$ 8,100.00 |
| 20230601-15 | 力豐工程建築有限公司 | 景美樓A312室更換4寸去水喉 | HK\$ 8,100.00 |
| 20230601-16 | 力豐工程建築有限公司 | 景美樓401室更換2寸冷氣機去水喉 | HK\$ 1,350.00 |
| 20230601-17 | 力豐工程建築有限公司 | 景美樓A602室更換2寸冷氣機去水喉 | HK\$ 1,350.00 |
| 20230601-18 | 力豐工程建築有限公司 | 景美樓B1006-B1008室更換4寸去水喉 | HK\$ 9,450.00 |
| 20230601-19 | 力豐工程建築有限公司 | 景麗樓A2305室更換廚房2寸及4寸去水喉 | HK\$ 7,020.00 |
| 20230601-20 | 力豐工程建築有限公司 | 景麗樓A205室更換4寸去水喉 | HK\$ 8,500.00 |
| 20230601-21 | 力豐工程建築有限公司 | 景麗樓C1705室更換4寸去水喉 | HK\$ 8,500.00 |
| 20230601-22 | 力豐工程建築有限公司 | 景麗樓A512室更換4寸去水喉 | HK\$ 10,000.00 |
| 20230601-23 | 力豐工程建築有限公司 | 景麗樓火牛外簷蓬更換3寸喉 | HK\$ 2,700.00 |
| 20230601-24 | 力豐工程建築有限公司 | 景貴樓1521室更換2寸氣喉 | HK\$ 2,100.00 |
| 20230601-25 | 力豐工程建築有限公司 | 景貴樓2111-2211室更換2寸氣喉 | HK\$ 3,800.00 |
| 20230601-26 | 力豐工程建築有限公司 | 景美樓1808室維修外牆石屎及紙皮石工程 | HK\$ 10,600.00 |
| 20230601-27 | 力豐工程建築有限公司 | 景麗樓陳有海議員辦事處維修爆裂石屎連批盪工程 | HK\$ 5,200.00 |
| 20230601-28 | 力豐工程建築有限公司 | 景美樓A312室維修外牆石屎及紙皮石工程 | HK\$ 8,900.00 |
| 20230601-29 | 力豐工程建築有限公司 | 景美樓B3111室維修外牆石屎及紙皮石工程 | HK\$ 10,000.00 |
| 20230601-30 | 力豐工程建築有限公司 | 景美樓B3510室維修外牆石屎及紙皮石工程 | HK\$ 8,600.00 |
| 20230601-31 | 力豐工程建築有限公司 | 景貴樓1608室維修外牆石屎及紙皮石工程 | HK\$ 10,300.00 |
| 20230601-32 | 力豐工程建築有限公司 | 景美樓B1607室維修外牆石屎及紙皮石工程 | HK\$ 8,600.00 |
| 20230601-33 | 力豐工程建築有限公司 | 景麗樓B1506室維修外牆石屎及紙皮石工程 | HK\$ 8,600.00 |
| 20230601-34 | 力豐工程建築有限公司 | 景貴樓2703室維修外牆石屎及紙皮石工程 | HK\$ 10,000.00 |
| 20230601-35 | 力豐工程建築有限公司 | 景美樓C1810室維修外牆石屎及紙皮石工程 | HK\$ 8,600.00 |
| 20230601-36 | 力豐工程建築有限公司 | 景美樓B1210室維修外牆石屎及紙皮石工程 | HK\$ 10,300.00 |
| 20230601-37 | 力豐工程建築有限公司 | 景美樓A205-A305室維修外牆石屎及紙皮石工程 | HK\$ 14,500.00 |
| 20230601-38 | 力豐工程建築有限公司 | 景貴樓2130室維修外牆石屎及紙皮石工程 | HK\$ 10,300.00 |
| 20230601-39 | 力豐工程建築有限公司 | 景貴樓1907室維修外牆石屎及紙皮石工程 | HK\$ 19,300.00 |
| 20230601-40 | 力豐工程建築有限公司 | 景麗樓A1607室維修外牆石屎及紙皮石工程 | HK\$ 12,100.00 |
| 20230601-41 | 力豐工程建築有限公司 | 景美樓A1602-A1604室維修外牆石屎及紙皮石工程 | HK\$ 18,000.00 |
| 20230601-42 | 力豐工程建築有限公司 | 景美樓B1008室維修外牆石屎及紙皮石工程 | HK\$ 8,600.00 |
| 20230601-43 | 力豐工程建築有限公司 | 景美樓C2402室維修外牆石屎及紙皮石工程 | HK\$ 10,700.00 |
| 20230601-44 | 力豐工程建築有限公司 | 景美樓B2111室維修外牆石屎及紙皮石工程 | HK\$ 8,600.00 |
| 20230601-45 | 力豐工程建築有限公司 | 景麗樓A2509室維修外牆石屎及紙皮石工程 | HK\$ 10,600.00 |
| 20230601-46 | 力豐工程建築有限公司 | 景美樓A602-A604室維修外牆石屎及紙皮石工程 | HK\$ 12,700.00 |
| 20230601-47 | 力豐工程建築有限公司 | 景美樓C2408室維修外牆石屎及紙皮石工程 | HK\$ 14,600.00 |
| 20230601-48 | 力豐工程建築有限公司 | 景美樓B511室維修外牆石屎及紙皮石工程 | HK\$ 8,900.00 |
| 20230601-49 | 力豐工程建築有限公司 | 景麗樓A707室維修外牆石屎及紙皮石工程 | HK\$ 8,600.00 |
| 20230601-50 | 力豐工程建築有限公司 | 景麗樓B1902室維修外牆石屎及紙皮石工程 | HK\$ 8,600.00 |
| 20230601-51 | 力豐工程建築有限公司 | 景貴樓2508室維修外牆石屎及紙皮石工程 | HK\$ 8,600.00 |
| 20230601-52 | 力豐工程建築有限公司 | 景麗樓C3103室維修外牆石屎及紙皮石工程 | HK\$ 8,600.00 |
| 20230601-53 | 力豐工程建築有限公司 | 景麗樓B2903室維修外牆石屎及紙皮石工程 | HK\$ 8,600.00 |
| 20230601-54 | 力豐工程建築有限公司 | 景美樓A810室維修外牆石屎及紙皮石工程 | HK\$ 8,600.00 |
| 20230601-55 | 力豐工程建築有限公司 | 景美樓B803室維修外牆石屎及紙皮石工程 | HK\$ 10,300.00 |
| 20230601-56 | 力豐工程建築有限公司 | 景美樓A1110室維修外牆石屎及紙皮石工程 | HK\$ 8,600.00 |
| 20230601-57 | 力豐工程建築有限公司 | 景麗樓B3302室維修外牆石屎及紙皮石工程 | HK\$ 8,600.00 |
| 20230601-58 | 力豐工程建築有限公司 | 景美樓B508室維修外牆石屎及紙皮石工程 | HK\$ 17,000.00 |
| 20230601-59 | 力豐工程建築有限公司 | 景美樓C2007室維修外牆石屎及紙皮石工程 | HK\$ 8,600.00 |
| 20230601-60 | 力豐工程建築有限公司 | 景麗樓B1610室維修外牆石屎及紙皮石工程 | HK\$ 8,600.00 |
| 20230601-61 | 力豐工程建築有限公司 | 景美樓B3402室維修外牆石屎及紙皮石工程 | HK\$ 8,600.00 |
| 20230601-62 | 力豐工程建築有限公司 | 景麗樓B1404室維修外牆石屎及紙皮石工程 | HK\$ 8,600.00 |
| 20230601-63 | 力豐工程建築有限公司 | 景美樓火牛房維修爆裂石屎及紙皮石工程 | HK\$ 38,400.00 |
| 中電 82806-53621-2 | 中華電力CLP | 景美電費 19/05/23-18/06/23 | HK\$ 93,435.00 |
| 中電 82806-53610-5 | 中華電力CLP | 景榮電費 18/05/23-17/06/23 | HK\$ 65,650.00 |
| RC56898 | Ho So Mui | 退回單位搭棚按金 | HK\$ 1,000.00 |
| 中電 82806-53622-0 | 中華電力CLP | 景麗電費 23/05/23-22/06/23 | HK\$ 98,370.00 |
| 中電 82812-86730-9 | 中華電力CLP | 景富儲物室電費 17/05/23-16/06/23 | HK\$ 40.00 |
| 中電 82848-66875-1 | 中華電力CLP | 景富樓地下30號電費 17/05/23-16/06/23 | HK\$ 40.00 |

| 編號/發票號碼 | 收款機構/承辦商 | 項目 | 金額 |
|------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| 中電 82806-53613-1 | 中華電力CLP | 景華電費 26/05/23-28/06/2023 | HK\$ 109,666.00 |
| 中電 82806-53619-9 | 中華電力CLP | 景業電費 31/05/23-30/06/2023 | HK\$ 95,029.00 |
| 中電 82806-53614-8 | 中華電力CLP | 景安電費 31/05/23-30/06/2023 | HK\$ 94,566.00 |
| 中電 82806-53616-4 | 中華電力CLP | 景樂電費 31/05/23-30/06/2023 | HK\$ 80,041.00 |
| 中電 82806-53602-2 | 中華電力CLP | 景富電費 31/05/23-30/06/23 | HK\$ 66,226.00 |
| 中電 82820-92540-2 | 中華電力CLP | 山景村行人馬路指示燈電費 06/2023 | HK\$ 527.00 |
| RC59860 | Wong Ming To | 退回裝修按金 | HK\$ 3,000.00 |
| BGI2305218 | 百花園藝有限公司 | 6/2023 園藝保養服務費 | HK\$ 123,000.00 |
| 1736551363 | Kyocera Document Solutions HK Ltd | 打印費: 12/5/2023 - 12/6/2023 | HK\$ 375.75 |
| ES2212J057 | 張記環保有限公司 | 清洗食水缸21個 | HK\$ 17,220.00 |
| ES2305269 | 張記環保有限公司 | 6/2023 #PO白色垃圾袋17660 | HK\$ 49,448.00 |
| ES2303269 | 張記環保有限公司 | 6/2023 #PE黑膠袋23000個 | HK\$ 29,800.00 |
| 23061-129234 | Thundred Express Service Co., Ltd | 6/2023管業處速遞費用 | HK\$ 698.00 |
| | Tam In Peng Penny | 6/2023 零用現金 | HK\$ 8,446.40 |
| | Dam Yip Sing | 退回管理費按金 | HK\$ 1,245.00 |
| PC-23-PSL-013 | 宏業太陽能國際有限公司 | 景貴ABCD座太陽能上網電費回饋12/05/2023-09/06/2023 | HK\$ 36,908.90 |
| PC-23-PSL-014 | 宏業太陽能國際有限公司 | 景富ABCD座太陽能上網電費回饋17/05/2023-16/06/2023 | HK\$ 47,197.91 |
| PC-23-PSL-015 | 宏業太陽能國際有限公司 | 景貴ABCD座及景富ABCD座太陽能按金退回 | HK\$ 384,000.00 |
| RC55043 | Liu Hai Ping | 退回裝修按金 | HK\$ 3,000.00 |
| Inv.23-192-646 | 置佳物業服務有限公司 | 6/2023 經理人酬金/ 行政及會計費用 | HK\$ 84,888.00 |
| Inv.23-193-646 | 置佳物業服務有限公司 | 6/2023 駐邨管理員工每月定額包薪 | HK\$ 625,980.00 |
| Inv.23-194-646 | 置佳物業服務有限公司 | 6/2023 駐邨保安員工每月定額包薪 | HK\$ 1,395,523.76 |
| | 偉良工程公司 | WR2電力裝置缺陷執繕工程 | HK\$ 2,008,490.70 |
| | 偉良工程公司 | 6/2023 食水及沖廁水系統保養服務 | HK\$ 14,000.00 |
| | 雲格斯消防工程公司 | 消防系統2023年度執繕工程 | HK\$ 940,000.00 |
| H13-6/09572 | 雲格斯消防工程公司 | 景榮樓B座8樓高位至10樓低位(2層)追加50mm消防炮喉 | HK\$ 8,500.00 |
| H13-6/09621 | 雲格斯消防工程公司 | 景貴樓低座17高位至18樓低位(1層)追加100mm消防龍頭喉 | HK\$ 7,500.00 |
| | EC InfoTech Limited | 更換景安樓L32升降機RG58訊號線 | HK\$ 6,500.00 |
| L-2023006 | 偉良工程公司 | 更換景麗樓天台食水缸水銀掣工程 | HK\$ 3,000.00 |
| L-2023005 | 偉良工程公司 | 更換景富樓地下鹹水缸4吋不銹鋼浮波掣連入缸前90度曲及喉管工程 | HK\$ 17,800.00 |
| | 偉良工程公司 | 更換景富樓低座後門地底100mm污水喉工程 | HK\$ 14,000.00 |
| H13-6/09764 | 雲格斯消防工程公司 | 景貴樓寫字樓消防花灑供水系統喉管維修 | HK\$ 14,800.00 |
| H13-6/09765 | 雲格斯消防工程公司 | 景華/景業/景麗更換消防抄手數碼模塊 | HK\$ 10,800.00 |
| 23051257 | EC Infotech Limited | 緊急更換景樂樓35樓大廈主電視頻道放大器 | HK\$ 16,000.00 |
| L-2023009 | 偉良工程公司 | 維修寫字樓3台冷氣機工程(加2台雪種及1台更換電容) | HK\$ 5,800.00 |
| H13-6/09649 | 雲格斯消防工程公司 | 景貴樓維修消防主控制箱 | HK\$ 43,000.00 |
| | EC infotech Limited | 更換景樂樓A翼13樓公眾走廊分線器及接頭 | HK\$ 1,100.00 |
| H13-6/09573 | 雲格斯消防工程公司 | 景麗樓18樓更換中途上水泵控制箱零件 | HK\$ 1,800.00 |
| | 雲格斯消防工程公司 | 景貴樓緊急維修服務 | HK\$ 1,000.00 |
| | | 逾期30-60天內未付款項 小計: | HK\$ 12,573,424.25 |
| 逾期60-120天內未付款項 | | | |
| U1-1923046 | 奧的斯電梯(香港)有限公司 | 3/2023 升降機保養合約費 | HK\$ 153,520.00 |
| DMC3C1634 | 其士(香港)有限公司 | 3/2023 升降機保養合約費 | HK\$ 432,500.00 |
| 20230322-07 | 力豐工程建築有限公司 | 景富樓低座後門緊急高壓通渠工程 | HK\$ 2,200.00 |
| 20230322-16 | 力豐工程建築有限公司 | 景樂樓地下喉房緊急高壓通渠工程 | HK\$ 2,200.00 |
| 20230322-15 | 力豐工程建築有限公司 | 景華樓輕鐵路軌緊急高壓通渠工程 | HK\$ 2,200.00 |
| 20230322-08 | 力豐工程建築有限公司 | 景美樓A翼02及12室地下緊急高壓通渠工程 | HK\$ 2,200.00 |
| 20230322-09 | 力豐工程建築有限公司 | 景富樓高座地下緊急高壓通渠工程 | HK\$ 2,200.00 |
| 20230322-10 | 力豐工程建築有限公司 | 景榮樓B翼青年中心緊急高壓通渠工程 | HK\$ 2,200.00 |
| 20230322-11 | 力豐工程建築有限公司 | 景麗樓B翼地下緊急高壓通渠工程 | HK\$ 2,200.00 |
| 20230322-12 | 力豐工程建築有限公司 | 景樂樓B201室地下緊急高壓通渠工程 | HK\$ 2,200.00 |
| 20230322-14 | 力豐工程建築有限公司 | 景美樓B翼12室地下緊急高壓通渠工程 | HK\$ 2,200.00 |
| 20230322-13 | 力豐工程建築有限公司 | 景美樓地下緊急高壓通渠工程 | HK\$ 2,200.00 |
| 20230322-06 | 力豐工程建築有限公司 | 景貴樓幼稚園後門緊急高壓通渠工程 | HK\$ 2,200.00 |
| 20230322-05 | 力豐工程建築有限公司 | 更換景麗樓35樓A翼4吋咸水總閘掣 | HK\$ 4,200.00 |
| 20230322-04 | 力豐工程建築有限公司 | 景麗樓35樓更換A翼單數室3吋日本咸水掣及3吋咸水喉約2米長 | HK\$ 4,900.00 |
| 20230322-03 | 力豐工程建築有限公司 | 景榮樓1921室更換2吋咸水閘掣及天台套通腳膠 | HK\$ 2,800.00 |
| 20230322-02 | 力豐工程建築有限公司 | 景業樓2樓維修垃圾房鐵門工程 | HK\$ 1,500.00 |
| 20230322-01 | 力豐工程建築有限公司 | 更換景美樓2樓及11樓B翼後梯防煙門工程 | HK\$ 25,000.00 |
| Inv.23-075-646 | 置佳物業服務有限公司 | 3/2023 經理人酬金/ 行政及會計費用 | HK\$ 84,888.00 |
| Inv.23-076-646 | 置佳物業服務有限公司 | 3/2023 駐邨管理員工每月定額包薪 | HK\$ 609,967.10 |
| Inv.23-077-646 | 置佳物業服務有限公司 | 3/2023 駐邨保安員工每月定額包薪 | HK\$ 1,424,318.83 |
| A15045 | 香港工商清潔服務有限公司 | 3/2023 清潔服務合約費 | HK\$ 952,448.00 |
| L-2023003 | 偉良工程公司 | 3/2023 食水及沖廁水系統保養服務 | HK\$ 14,000.00 |
| U1-1927872 | 奧的斯電梯(香港)有限公司 | 4/2023 升降機保養合約費 | HK\$ 153,520.00 |
| DMC3D1640 | 其士(香港)有限公司 | 4/2023 升降機保養合約費 | HK\$ 432,500.00 |
| 104233467 | FujiFilm Business Innovation HK Ltd | 影印服務: 1-4-2023 ~ 30-4-2023 | HK\$ 7,117.77 |
| ES2303268 | 張記環保有限公司 | 4/2023 # PO白色垃圾袋 | HK\$ 49,560.00 |

| 編號/發票號碼 | 收款機構/承辦商 | 項目 | 金額 |
|-------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------|
| ES2303269 | 張記環保有限公司 | 4/2023 PE黑膠袋23000個 | HK\$ 29,800.00 |
| 20230408-01 | 力豐工程建築有限公司 | 景安樓B208室地下緊急通渠工程 | HK\$ 2,200.00 |
| 20230408-09 | 力豐工程建築有限公司 | 景麗樓A1507-A1607室更換廁所2吋咸水喉工程 | HK\$ 3,100.00 |
| 20230408-02 | 力豐工程建築有限公司 | 景富樓低座地下緊急通渠工程 | HK\$ 2,200.00 |
| 20230408-03 | 力豐工程建築有限公司 | 田家炳中學旁藍球場欄河維修工程 | HK\$ 3,000.00 |
| 20230408-13 | 力豐工程建築有限公司 | 景華樓C2310室更換3吋去水喉工程 | HK\$ 3,420.00 |
| 20230408-10 | 力豐工程建築有限公司 | 景榮樓1554,1654,1656室更換4吋去水喉工程 | HK\$ 12,870.00 |
| 20230408-06 | 力豐工程建築有限公司 | 景美樓A1112, A1110, A1012室更換4吋去水喉工程 | HK\$ 11,520.00 |
| 20230408-14 | 力豐工程建築有限公司 | 景富樓1712,1811,1812室更換4吋去水喉工程 | HK\$ 7,470.00 |
| 20230408-04 | 力豐工程建築有限公司 | 景業樓B202簷縫更換2吋冷氣機喉工程 | HK\$ 2,070.00 |
| 20230408-11 | 力豐工程建築有限公司 | 景業樓C1508室更換2吋氣喉工程 | HK\$ 2,070.00 |
| 20230408-15 | 力豐工程建築有限公司 | 景業樓C208簷縫更換2吋去水喉工程 | HK\$ 2,070.00 |
| 20230408-08 | 力豐工程建築有限公司 | 景麗樓B301,B401,B403室更換4吋去水喉工程 | HK\$ 10,800.00 |
| 20230408-07 | 力豐工程建築有限公司 | 景華樓A2010,A1910室更換3吋去水喉工程 | HK\$ 7,920.00 |
| 20230408-12 | 力豐工程建築有限公司 | 景華樓A3007室更換3吋去水喉工程 | HK\$ 2,700.00 |
| 23005809 | 恒基紙業有限公司 | 80g A4 · A5 影印紙 | HK\$ 1,510.00 |
| A/C # 26-055944-0001-08 | 電訊盈科 HKT | 電話費: 10-04-2023 ~ 09-05-2023 | HK\$ 787.00 |
| 0212523 | 香港文儀批發中心 | 文具用品 | HK\$ 991.00 |
| 23005915 | 恒基紙業有限公司 | 80g A4 · A3 影印紙, 珍寶大卷紙 | HK\$ 1,383.00 |
| BGI2304218 | 百花園藝有限公司 | 4/2023 園藝保養服務費 | HK\$ 123,000.00 |
| 中電 82820-92540-2 | 中華電力CLP | 山景村行人馬路指示燈電費 04/2023 | HK\$ 525.00 |
| 23041-128503 | Thundred Express Service Co., Ltd | 4/2023管業處速遞費用 | HK\$ 685.00 |
| 20230428-06 | 力豐工程建築有限公司 | 景麗樓B301-B303-B201室更換4吋去水喉 | HK\$ 8,100.00 |
| 20230428-03 | 力豐工程建築有限公司 | 景富樓1204室更換2吋UPVC隔氣 | HK\$ 1,350.00 |
| 20230428-04 | 力豐工程建築有限公司 | 景樂樓C208室更換2吋氣喉 | HK\$ 1,350.00 |
| 20230428-05 | 力豐工程建築有限公司 | 景樂樓C1204室更換2吋氣喉 | HK\$ 1,350.00 |
| 20230428-28 | 力豐工程建築有限公司 | 景樂樓C3102室維修外牆石屎及紙皮石工程 | HK\$ 8,400.00 |
| 20230428-30 | 力豐工程建築有限公司 | 景樂樓B2903室維修外牆石屎及紙皮石工程 | HK\$ 8,400.00 |
| 20230428-31 | 力豐工程建築有限公司 | 景業樓A3508室維修外牆石屎及紙皮石工程 | HK\$ 8,400.00 |
| 20230428-36 | 力豐工程建築有限公司 | 景安樓A2308室維修外牆石屎及紙皮石工程 | HK\$ 10,000.00 |
| 20230428-12 | 力豐工程建築有限公司 | 景美樓C901室維修外牆石屎及紙皮石工程 | HK\$ 8,400.00 |
| 20230428-16 | 力豐工程建築有限公司 | 景美樓A1002室維修外牆石屎及紙皮石工程 | HK\$ 8,700.00 |
| 20230428-20 | 力豐工程建築有限公司 | 景貴樓1815室維修外牆石屎及紙皮石工程 | HK\$ 8,400.00 |
| 20230428-25 | 力豐工程建築有限公司 | 景貴樓20樓升降機大堂左右兩邊欄杆對上維修爆裂石屎連批盪工程 | HK\$ 12,900.00 |
| 20230428-46 | 力豐工程建築有限公司 | 景華樓B408室維修外牆石屎及紙皮石工程 | HK\$ 8,700.00 |
| 20230428-47 | 力豐工程建築有限公司 | 景榮樓A座垃圾房旁維修外牆石屎及紙皮石工程 | HK\$ 7,400.00 |
| 20230428-45 | 力豐工程建築有限公司 | 景榮樓349-351室維修外牆石屎及紙皮石工程 | HK\$ 10,000.00 |
| 20230428-44 | 力豐工程建築有限公司 | 景榮樓1627室維修外牆石屎及紙皮石工程 | HK\$ 10,000.00 |
| 20230428-43 | 力豐工程建築有限公司 | 景富樓1930室維修外牆石屎及紙皮石工程 | HK\$ 8,400.00 |
| 20230428-42 | 力豐工程建築有限公司 | 景業樓C3108室維修外牆石屎及紙皮石工程 | HK\$ 14,600.00 |
| 20230428-41 | 力豐工程建築有限公司 | 景樂樓C2502室維修外牆石屎及紙皮石工程 | HK\$ 8,700.00 |
| 20230428-40 | 力豐工程建築有限公司 | 景華樓C812室維修外牆石屎及紙皮石工程 | HK\$ 10,000.00 |
| 20230428-39 | 力豐工程建築有限公司 | 景業樓C2307室維修外牆石屎及紙皮石工程 | HK\$ 17,500.00 |
| 20230428-38 | 力豐工程建築有限公司 | 景安樓B207室維修外牆石屎及紙皮石工程 | HK\$ 10,300.00 |
| 20230428-49 | 力豐工程建築有限公司 | 景榮樓1244室維修爆裂石屎連批盪工程 | HK\$ 7,500.00 |
| 20230428-35 | 力豐工程建築有限公司 | 景樂樓C2003室維修外牆石屎及紙皮石工程 | HK\$ 14,600.00 |
| 20230428-34 | 力豐工程建築有限公司 | 景樂樓C3107室維修外牆石屎及紙皮石工程 | HK\$ 14,900.00 |
| 20230428-32 | 力豐工程建築有限公司 | 景華樓C1107室維修外牆石屎及紙皮石工程 | HK\$ 17,900.00 |
| 20230428-29 | 力豐工程建築有限公司 | 景業樓A306室維修外牆石屎及紙皮石工程 | HK\$ 8,700.00 |
| 20230428-27 | 力豐工程建築有限公司 | 景樂樓C3304室維修外牆石屎及紙皮石工程 | HK\$ 9,000.00 |
| 20230428-26 | 力豐工程建築有限公司 | 景麗樓33樓C翼11室外走廊維修外牆石屎及紙皮石工程 | HK\$ 9,700.00 |
| 20230428-37 | 力豐工程建築有限公司 | 景美樓A401室維修外牆石屎及紙皮石工程 | HK\$ 16,700.00 |
| 20230428-24 | 力豐工程建築有限公司 | 景貴樓1725室對出走廊維修爆裂石屎連批盪工程 | HK\$ 12,600.00 |
| 20230428-23 | 力豐工程建築有限公司 | 景貴樓9樓升降機大堂欄杆對上維修爆裂石屎連批盪工程 | HK\$ 7,500.00 |
| 20230428-22 | 力豐工程建築有限公司 | 景貴樓1720室對出走廊維修爆裂石屎連批盪工程 | HK\$ 11,800.00 |
| 20230428-21 | 力豐工程建築有限公司 | 景貴樓925室對出走廊維修爆裂石屎連批盪工程 | HK\$ 11,800.00 |
| 20230428-19 | 力豐工程建築有限公司 | 景美樓A601室維修外牆石屎及紙皮石工程 | HK\$ 10,300.00 |
| 20230428-08 | 力豐工程建築有限公司 | 景樂樓C2402-C2502室更換2吋及4吋去水喉 | HK\$ 10,890.00 |
| 20230428-07 | 力豐工程建築有限公司 | 景麗樓A310,A312,A212更換4吋去水喉 | HK\$ 8,100.00 |
| 20230428-48 | 力豐工程建築有限公司 | 景樂樓C2304室更換2吋氣喉工程 | HK\$ 2,070.00 |
| 20230428-01 | 力豐工程建築有限公司 | 景業樓A2908-A3008室更換4吋及2吋去水喉工程 | HK\$ 11,520.00 |
| 20230428-18 | 力豐工程建築有限公司 | 景美樓A1505室維修外牆石屎及紙皮石工程 | HK\$ 8,400.00 |
| 20230428-17 | 力豐工程建築有限公司 | 景麗樓C3005室維修外牆石屎及紙皮石工程 | HK\$ 10,300.00 |
| 20230428-15 | 力豐工程建築有限公司 | 景貴樓2011室對出走廊維修爆裂石屎連批盪工程 | HK\$ 9,400.00 |
| 20230428-14 | 力豐工程建築有限公司 | 景貴樓2006室對出走廊維修爆裂石屎連批盪工程 | HK\$ 9,400.00 |
| 20230428-13 | 力豐工程建築有限公司 | 景貴樓2506室對出走廊維修爆裂石屎連批盪工程 | HK\$ 9,400.00 |
| 20230428-11 | 力豐工程建築有限公司 | 景美樓B1007室維修外牆石屎及紙皮石工程 | HK\$ 8,700.00 |
| 20230428-02 | 力豐工程建築有限公司 | 景樂樓A3106室維修外牆石屎及紙皮石工程 | HK\$ 15,200.00 |
| 20230428-10 | 力豐工程建築有限公司 | 景美樓B509室維修外牆石屎及紙皮石工程 | HK\$ 10,000.00 |
| 20230428-33 | 力豐工程建築有限公司 | 景麗樓A1906室維修外牆石屎及紙皮石工程 | HK\$ 8,700.00 |
| 20230428-09 | 力豐工程建築有限公司 | 景美樓A1702室維修外牆石屎及紙皮石工程 | HK\$ 8,400.00 |

| 編號/發票號碼 | 收款機構/承辦商 | 項目 | 金額 |
|-----------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| Inv.23-121-646 | 置佳物業服務有限公司 | 4/2023 經理人酬金/ 行政及會計費用 | HK\$ 84,888.00 |
| Inv.23-122-646 | 置佳物業服務有限公司 | 4/2023 駐邨管理員工每月定額包薪 | HK\$ 614,540.00 |
| Inv.23-123-646 | 置佳物業服務有限公司 | 4/2023 駐邨保安員工每月定額包薪 | HK\$ 1,398,021.23 |
| 23040617 | EC Infotech Limited | 4/2023 ELV 系統保養費 | HK\$ 7,250.00 |
| A15066 | 香港工商清潔服務有限公司 | 4/2023 清潔服務合約費 | HK\$ 930,348.00 |
| L-2023004 | 偉良工程公司 | 4/2023 食水及沖廁水系統保養服務 | HK\$ 14,000.00 |
| PC-23-PSL-008 | 宏業太陽能國際有限公司 | 景貴ABCD座太陽能上網電費回饋11/03/2023-11/04/2023 | HK\$ 8,656.90 |
| PC-23-PSL-010 | 宏業太陽能國際有限公司 | 景富ABCD座太陽能上網電費回饋17/03/2023-14/04/2023 | HK\$ 13,990.20 |
| | | 逾期60-120天內未付款項 小計: | HK\$ 8,155,555.03 |
| 逾期120-180天內未付款項 | | | |
| A15024 | 香港工商清潔服務有限公司 | 2/2023 清潔服務合約費 | HK\$ 937,608.00 |
| Inv.23-043-646 | 置佳物業服務有限公司 | 2/2023 經理人酬金/ 行政及會計費用 | HK\$ 84,888.00 |
| Inv.23-042-646 | 置佳物業服務有限公司 | 2/2023 駐邨管理員工每月定額包薪 | HK\$ 615,580.00 |
| Inv.23-044-646 | 置佳物業服務有限公司 | 2/2023 駐邨保安員工每月定額包薪 | HK\$ 1,422,747.43 |
| L-2023002 | 偉良工程公司 | 2/2023 食水及沖廁水系統保養服務 | HK\$ 14,000.00 |
| | | 逾期120-180天內未付款項 小計: | HK\$ 3,074,823.43 |
| | | | 總額: HK\$ 25,519,336.71 |

備註:

「山景邨業主立案法團維修基金」存款有1億4千萬並已安排定期存款，而有關「山景邨業主立案法團維修基金定期存款」，法團於2023年2月7日確認存放「交通銀行」之三個月定期存款，本金為HK\$140,882,907.49元，年利率3.2%，收取利息銀碼為HK\$1,111,624.04元，到期日為2023年5月8日，即本息總數為HK\$141,994,531.53。並於2023年5月8日以書面型式，八票贊成，房署代表一票棄權，通過揀選3個月(92日)定期存款存放於「交通銀行」，本金為HK\$141,994,531.53，年利率3.4%，預計收取利息銀碼為HK\$1,216,873.68，到期日為2023年8月8日。