

通告 NOTICE

檔案編號： SHKI/2022/N483
Ref.

張貼日期： 2022 年 5 月 26 日
Post from

張貼至 2022 年 11 月 30 日

定期檢查冷氣機

每逢夏天冷氣機滴水的問題會更顯嚴重。冷氣機滴水不但影響到鄰居，還會令蚊蟲滋生。所以比大家實用小 Tips。

街坊們應：

1. 定期視察冷氣會否有滴水的情況出現；
2. 檢查冷氣機膠喉及底盤是否淤塞或因老化而破裂；
3. 冷氣機膠喉是否已連接好外牆的集水喉。

受到冷氣機滴水滋擾時應：

1. 通知管業處派員視察及嘗試找出源頭；
2. 如確定了涉事單位，管理處會通知該單位的業戶解決；
3. 由於管業處沒有執法權力，所以只能作出勸喻；
4. 如情況仍未改善，請致電 1823 交由相關政府部門(食環署)跟進。



山景邨物業服務辦事處