通告 NOTICE

檔案編號 SHKI/2026/N0796/MW
Ref.

張貼日期 2026 年 9 月 17 日
Post from
張貼至 ： 維修完成

管理處電話：24661177

山景邨各住戶：

有關山景邨月租停車場出入口地底滲漏事宜

山景邨月租停車場(位於山景北站社康大樓旁)出入口地底有喉管滲漏，管業處已派員檢查。

由於現場位於停車場出入口，及輕鐵路軌旁，管業處現正積極與商場業主及港鐵協調，以順利展開勘探。

管業處已委託大維修顧問公司進行勘探工作，完成後，將展開招標程序，以期儘快完成維修。對於途經上址的居民造成不便，深表歉意！

山景邨物業服務辦事處
PMC Licence : C-191133

置佳物業服務有限公司
Top Property Services Co. Ltd.

ISO 9001:2015 Certificate No:Q705
ISO 10002:2014 Certificate No:CS101
ISO 14001:2015 Certificate No:E305
OHSAS 18001:2007 Certificate No:S196